

L'EXPERTISE "AUTOMOBILE"

NOMENCLATURE ET TARIF H.T. DES PIÈCES DÉTACHÉES EN VIGUEUR AVRIL 1969

Rep.	No pièce	Désignation	Prix	Rep.	No pièce	Désignation	Prix
23	AY 961-98	Scellement caoutchouc de glace de pare-brise	14,14	29	AY 813-1	Baie de pare-brise	41,03
24	AY 961-3	Glace de pare-brise	41,67	30	AY 8-010f	Unité AV assemblée (avec baie de pare-brise) comprenant : plancher, tablier, tôles latérales d'avant, support de pédalier et baie de pare-brise	186,92
25	AY 831-1	Plancher de pédales	24,17	31	AY 813-53	Traverse intermédiaire avec goussets	5,29
26	AY 833-01f	Tablier d'avant avec tablette et conduit d'air	68,03				
27	AY 822-1	Tôle latérale d'avant G	8,75				
28	AY 8-97f	Unité AV assemblée (sans baie de pare-brise) comprenant : plancher, tablier, tôles latérales d'avant et support de pédalier	132,31			Voir suite du choc 3, 2 ^e degré, page T. 24	

TEMPS DE MAIN-D'ŒUVRE ORIGINE CONSTRUCTEUR

facturables et à ne pas dépasser, exprimés en heures et en centièmes d'heure

Rep.	Opération	Temps	Rep.	Opération	Temps
24	GLACE DE PARE-BRISE (non cassée) - Dépose-repose avec récupération du joint de scellement y compris dépose-repose : rétroviseur, planche de bord et buse de chauffage	1,75	28	UNIT AV INFÉRIEUR ASSEMBLE sans baie de pare-brise (sur caisse déposée et déshabillée partiellement) - Remplacement par dégratage et soudure y compris présentation sur plateforme	2,00
-	+ Supplément pour pare-brise cassé : NETTOYAGE INTERIEUR	+ 0,50	29	BAIE DE PARE-BRISE (sur véhicule) - Remplacement par dégratage et soudure y compris remplacement sur plateforme	11,25
	CAISSE - Dépose-repose (voir page T. 35)	6,25		UNIT AV COMPLET ASSEMBLE avec baie de pare-brise (sur caisse déposée et déshabillée partiellement) - Remplacement par dégratage et soudure y compris remplacement par-brise, nettoyage des éléments déposés et présentation sur plateforme	2,50
	PARTIE AV DE CAISSE comprenant PLANCHER DE PEDALES (25), TABLIER D'AUVENT (26), TOLES LATÉRALES D'AUVENT (27) (caisse déposée) - Remplacement par dégratage et soudure d'un ou plusieurs éléments y compris présentation sur plateforme			UNIT AV COMPLET ASSEMBLE avec baie de pare-brise - Même opération y compris dépose-repose de la caisse et déshabillage-habillage de la partie AV (non compris purge des freins)	26,25
27	TOLE LATÉRALE D'AUVENT (sur véhicule) - Remplacement par dégratage et soudure	20,50	30	Dép.-rep. caisse = 6,25 M = 1,50 E = 3,50 S = 2,75 F = 5,00 T = 13,50	4,75
	Côté G E = 0,75 S = 0,75 F = 1,75 T = 4,00	7,25		Peinture =	
	Côté D E = 0,50 S = 0,75 F = 1,75 T = 4,00	7,00		Peinture =	
	Peinture =	1,00		Peinture =	

M = Mécanique E = Electricité S = Sellerie F = Ferrage T = Tôlerie

3, 2^e degré, page T. 24

Si le renseignement que vous cherchez n'est pas sur cette page, consultez le MODE D'EMPLOI pages T. 57 et T. 58.



NOMENCLATURE ET TARIF H.T. DES PIÈCES DÉTACHÉES EN VIGUEUR AVRIL 1969

Rep.	No pièce	Désignation	Prix	Rep.	No pièce	Désignation	Prix
32	AY 821-89	Rallonge de panneau de custode G	8,57	41	AY 821-3a	Panneau de côté G assemblé comprenant l'entrée de portes G, le brancard de bas de caisse, le panneau de custode et le passage de roue AR	82,52
33	AY 811-1	Brancard latéral G de pavillon	10,34	42	AZ 434-0a	Pot de suspension complet	173,53
34	AY 821-47	Panneau de custode G	19,83	43	AZ 436-02	Amortisseur télescopique hydraulique AR	41,62
35	AY 821-60a	Passage de roue AR G	13,15	44	AM 183-2a	Silencieux d'échappement	23,48
36	AY 811-50	Brancard de bas de caisse G	5,84	45	AY 831-85a	Plancher latéral G	21,88
37	AY 811-75	Doublure int. de brancard de bas de caisse G	9,71	46	AY 721-1	Plate-forme assemblée	355,19
38	AY 812-1	Pied millieu extérieur G	8,89	AY 721-2	Plate-forme assemblée	355,19	
39	AY 812-50	Doublure int. de pied millieu G	46,95	AY 721-1a	Plate-forme assemblée	355,19	
40	AY 812-44	Entrée de portes G assemblée avec le brancard de bas de caisse et le pied millieu		AY 721-7	Plate-forme assemblée	355,19	

TEMPS DE MAIN-D'ŒUVRE ORIGINE CONSTRUCTEUR

facturables et à ne pas dépasser, exprimés en heures et en centièmes d'heure

Rep.	Opération	Temps	Rep.	Opération	Temps
34	PANNEAU DE CUSTODE (seul) - Remplacement y compris dépose-repose des sièges AR, dégratage, positionnement et soudure - Masticage et nettoyage S = 2,00 F = 1,50 T = 6,00 + Supplément : Côté G. E = + 0,50	9,50 + 0,50 2,00	41	PANNEAU DE COTE COMPLET (sur véhicule) - Remplacement complet y compris dépose-repose de l'ailie AV et de l'ailie AR, des sièges AV et AR, des portes, dégratage, positionnement, alustage, soudure de l'élément neuf, masticage, insonorisation, nettoyage S = 2,25 F = 5,75 T = 12,00 + Supplément : Côté G. E = + 0,50	21,00 + 0,50 3,00
32-34	PANNEAU DE CUSTODE ET RALLONGE DE PANNEAU DE CUSTODE - Remplacement y compris dépose-repose des sièges AR, dégratage, positionnement et soudure des éléments neufs, masticage et nettoyage S = 2,50 F = 2,00 T = 10,00 + Supplément : Côté G. E = + 0,50	14,50 + 0,50 2,75	42	POT DE SUSPENSION - Dépose-repose ou remplacement y compris pré-réglage, non compris réglage des hauteurs	1,50
38	PIED MILIEU (sur véhicule) - Remplacement par dégratage et soudure S = 0,50 F = 1,50 T = 3,00	5,00	43	2 POTS DE SUSPENSION - même opération	2,25
36	+ Supplément : MORCEAU DE BRANCARD DE BAS DE CAISSE - Remplacement par dégratage et soudure	1,00	44	2 AMORTISSEURS - Remplacement	0,75
38-36	PIED MILIEU, MORCEAU DE BRANCARD et PLANCHER LATÉRAL - Remplacement y compris dépose-repose des sièges AV et AR, des portes, dégratage du pied millieu, du brancard, découpage, alustage, soudure, réglages des portes, masticage, insonorisation et nettoyage S = 0,75 F = 3,25 T = 10,50	14,50	46	SILENCIEUX DECHAPPLEMENT - Dépose-repose ou remplacement	1,50
45	+ Supplément : PORTES (voir choc 3 1° degré page T 20)	1,50		PLATE-FORME - Remplacement y compris dépose-repose des ailes AV, du capot, de la caisse, déshabillage-habillage mécanique, dépose-repose de l'ensemble moteur - B.V., des essieux, réglages frein à main, embrayage, insonorisation - Non compris purge et réglages suspension et phares	16,00

M = Mécanique E = Electricité S = Sellerie F = Ferrage T = Tôlerie

Si le renseignement que vous cherchez n'est pas sur cette page, consultez le MODE D'EMPLOI pages T. 57 et T. 58.




**CHOC LATERAL ET "TONNEAU"
2° degré**

Pièces du choc **1** 1° degré, plus :

2° partie

© Modèle déposé E.T.A.I.



Autres pièces accidentées : voir « choc 2° degré Intérieur »

Le BAREME des TEMPS de MAIN-D'ŒUVRE ci-contre, d'origine CITROËN, a été établi en accord avec les EXPERTS de la C.S.N.E.A.F. et par nos SERVICES TECHNIQUES

3


CHOC LATERAL ET "TONNEAU" 2° degré

CITROËN DYANE

© Modèle déposé E.T.A.I.

Pièces des chocs 1° degré, plus :

« Intérieur »



C
carrosserie

Le BAREME des TEMPS de MAIN-D'ŒUVRE ci-contre, d'origine CITROËN, a été établi en accord avec les EXPERTS de la C.S.N.E.A.F. et par nos SERVICES TECHNIQUES

L'EXPERTISE "AUTOMOBILE"

NOMENCLATURE ET TARIF H.T. DES PIÈCES DÉTACHÉES EN VIGUEUR AVRIL 1969

< Intérieur >

Rep.	No pièce	Désignation	Prix	Rep.	No pièce	Désignation	Prix
47	AY 971-111	Poignée de retenue de capote	2,37	66	AY 922-04	Armature de banquette AV avec bourrelet de protection	97,37
48	AY 971-80a	Joint d'étanchéité de capote sur baie de pare-brise	3,28	—	AY 922-04a	Armature de banquette AV avec bourrelet de protection AYA-AVA-2-AYB	97,33
49	AY 971-108a	Portique mobile de capote	30,73	67	AM 922-26	Cadre mobile support de banquette AV	21,45
50	AY 987-94a	Bourrelet de protection de traverse	13,91	68	AY 922-54	Support central de cadre mobile de banquette AV	5,92
51	AY 971-69a	Arceau central ou AR de capote	4,19	69	AM 922-158	Support latéral de cadre mobile de banquette AV	2,78
52	AY 971-90	Tendeur latéral avec crochets	2,65	70	AY 922-56*	Support latéral de banquette AR fixe D ou G, tissu carskin	54,98
53	AY 971-124a	Profilé caoutchouc G sur brancard de pavillon	10,69	—	AY 922-56g	Garniture de banquette AR fixe D ou G, similil	54,98
54	AY 971-122	Sangle avec bouton-pression de maintien de capote	1,64	—	AY 922-23*	Garniture de banq. AR fixe, tissu diamanté	165,66
55	AY 971-01*	Capote confectionnée	141,88	—	AY 922-24c	Garniture de banq. AR fixe, tissu similil	165,66
56	AY 912-18*	Garniture G de siège AV séparé, tissu chenille	82,07	—	AY 922-241	Matelassure de coussin de banquette AR fixe	5,97
—	AY 912-19*	Garniture G de siège AV séparé, similil	82,07	71	AY 922-246c	Matelassure de dossier de banquette AR fixe	5,95
57	AY 912-18*	Garniture G de siège AV séparé, aéré targa	3,34	72	AY 922-246c	Matelassure de dossier de banquette AR fixe	67,51
58	AY 912-94	Matelassure de coussin de siège AV séparé	3,34	73	AY 922-84c	Armature nue de banquette AR fixe	118,91
59	AY 912-3	Armature nue de siège AV séparé	39,99	74	AY 922-22*	Garniture de banquette AR rabattable carskin	118,91
60	AY 912-3b	Armature nue de siège AV séparé	42,16	—	AY 922-22*	Garniture de banquette AR rabattable similil	118,91
61	AMB 912-52	Cadre mobile-support de siège AV séparé	19,88	—	AY 922-24*	Garniture de banquette AR rabattable tissu diamanté	165,66
—	AY 912-78	Support central double de cadre mobile de siège AV séparé	12,88	—	AY 922-24r	Garniture de banquette AR rabattable similil	165,66
62	AY 922-54	Support central double de cadre mobile de siège AV séparé	7,25	75	AY 922-43	Matelassure de coussin de banquette AR rabattable	18,69
—	AM 922-158a	Support latéral de cadre mobile de siège AV séparé	5,92	76	AY 922-246	Partie latérale de matelassure de dossier de banquette AR rabattable	2,41
63	AY 922-18*	Support latéral de cadre mobile de siège AV séparé	6,76	77	AY 922-125	Partie centrale de matelassure de dossier de banquette AR rabattable	6,14
—	AY 922-29*	Garniture de banquette AV, tissu carskin	54,98	78	AY 922-84	Armature nue de banquette AR rabattable	83,22
—	AY 922-69j	Garniture de banquette AV, tissu diamanté	147,07	79	AY 922-92	Cadre AR coulisant de dossier d'armature de banquette AR rabattable	13,86
—	AY 922-18e	Garniture de banquette AV, similil	54,98	80	AY 981-1h	Tapis AV	21,06
64	AY 922-121	Garniture de coussin de banquette AV	173,60	—	AY 981-1s	Tapis AV	18,35
65	922-10	Matelassure de dossier de banquette AV	6,97	81	AY 981-1k	Tapis AR	21,06
				—	AY 981-2f	Tapis AR (montage 2 sièges AV)	15,88
				—	AY 981-2h	Tapis AR (montage banquette AV)	16,60

* Indice selon couleur.



TEMPS DE MAIN-D'ŒUVRE ORIGINE CONSTRUCTEUR facturables et à ne pas dépasser, exprimés en heures et en centièmes d'heure

Rep.	Opération	Temps	Rep.	Opération	Temps
49	PORTIQUE MOBILE DE CAPOTE - Remplacement	70 ou 74	63	GARNITURE DE BANQUETTE AV - Remplacement	2,25
53	PROFILÉ CAOUTCHOUÇ SUR BRANCARD PAVILLON - Remplacement	64 ou 71	71	GARNITURE DE BANQUETTE AR - Remplacement	2,00
55	CAPOTE - Remplacement	1,00	65	MATELASSURE DE COUSSIN DE BANQUETTE AV ou AR - Remplacement y compris dépose-repose de la garniture	2,50
56	GARNITURE DE SIEGE AV SEPARÉ - Remplacement		66 ou 72	MATELASSURE DE COUSSIN DE BANQUETTE AV ou AR - Remplacement y compris dépose-repose de la garniture	2,50
57 ou 58	MATELASSURE DE COUSSIN OU DE DOSSIER DE SIEGE AV SEPARÉ - Remplacement y compris dépose-repose de la garniture		73	MATELASSURE DE DOSSIER DE BANQUETTE AR - Remplacement	2,00
59	ARMATURE DE SIEGE AV SEPARÉ - Remplacement y compris dépose-repose de la garniture et des matelassures		60	ARMATURE DE BANQUETTE AV ou AR - Remplacement y compris dépose-repose de la garniture et des matelassures	3,25
			67	CADRE MOBILE DE SIEGE AV SEPARÉ - Remplacement	
			87	CADRE MOBILE - SUPPORT DE BANQUETTE AV - Remplacement	

Si le renseignement que vous cherchez n'est pas sur cette page, consultez le MODE D'EMPLOI pages T. 57 et T. 58.